

株式会社ファースト
カスタマーサポートグループ

Windows 10 における WIL および各種ボード 使用上の注意点 について

1 はじめに

本書は、Windows10 において、以下の弊社製品をお使いいただく場合の注意点を記載しております。

本書を良くお読みいただき、正しくお使いください。

<対象製品>

- ・ 画像処理ライブラリ WIL
- ・ 画像入力ボード
FVC08CLB、FVC07 シリーズ、FV-GP440 シリーズ
FVC05 シリーズ(※)、RICE-001 シリーズ(※) ※64bit 非対応
- ・ I/O ボード
FV-II320、FIO01 シリーズ

2 概要

Windows10 の以下項目の設定を変更してください。設定変更しない場合、対象製品が正常に動作しない場合があります。

- ・ 高速スタートアップを無効に設定する
- ・ パフォーマンスを高パフォーマンスに設定する
- ・ スリープモードを無効に設定する

FV2340 シリーズについては既に設定済みですので、特に設定を変更する必要はありません。

3 設定手順について

以下の手順に従って、各項目の設定を変更してください。なお、画面の表示などは異なる場合があります。

3.1 高速スタートアップを無効に設定する

Windows のスタートメニューから「Windows システムツール」を開き、コントロールパネルを実行します。


コントロールパネルから「ハードウェアとサウンド」を、更に「電源オプション」より、「電源ボタンの動作を選択する」をクリックします。



次に「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックしてください。



「シャットダウン設定」より「高速スタートアップを有効にする」のチェックを外します。最後に「変更の保存」をクリックしてください。



3.2 パフォーマンスを高パフォーマンスに設定する

Windows のスタートメニューから「Windows システムツール」を開き、コントロールパネルを実行します。

コントロールパネルから「ハードウェアとサウンド」を、更に「電源オプション」より、「追加プランの表示」をクリックします。



次に「高パフォーマンス」を選択します。



高パフォーマンスに設定することで、同時に「スリープを適用しない」が選択されます。

3.3 スリープモードを無効に設定する

スタートメニューを右クリックし、電源オプションを選択します。

スリープが「なし」に設定されていることを確認してください。パフォーマンスを「高パフォーマンス」に設定していれば、スリープは「なし」に設定されています。もし、設定されていなければ「なし」に設定してください。

